



Merk:	Opel	Tellerstand (km):	54972
Model:	Crossland X	Aantal deuren:	5
Type:	1.2 Turbo Innovation Aut.	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	G965FX	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	0261	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	W0V7H9ED8K4310261	Carrossievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Voorzijde
1e reg. internat.:	10/04/2019	Vermogen (kw):	81
1e reg. NL:	16/10/2019	Transmissie:	Automaat
Kleur:	Grijs <input checked="" type="checkbox"/> Metallic	Aantal versnellingen:	6
Gewicht rijklaar (kg)(kq):	1278	Cilinderinhoud(cc):	1199
Gewicht (kq):	1178	Aantal cilinders:	3
Wielbasis (cm)(cm):	260	Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):	187	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	Euro 6
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100...)		Energielevel:	D
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):	11.8	CO2 (g/km):	125
Laadruimte (l):	1278	Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):	1805	APK vervaldatum:	10/04/2025

Opties

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (gelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mistlampen | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbekrachtiging | <input checked="" type="checkbox"/> Oppompset | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> DAB+ | <input checked="" type="checkbox"/> Verwarmbaar stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dakrail (zilver) | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Rijbaanassistentie |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Radio | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Halogeen koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels in carrosseriekleur | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (digitaal) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Achteruitrijcamera | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm | |

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	195/60 R16	Bridgestone	3
Band LA	Zomerbanden	LM velg	195/60 R16	Bridgestone	4
Band RV	Zomerbanden	LM velg	195/60 R16	Bridgestone	3
Band RA	Zomerbanden	LM velg	195/60 R16	Bridgestone	4

Aanvullende informatie

Sleutels:	2	<input type="checkbox"/> Luxe steutel	<input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt
Interieurkleur:		Onderhoudsboekje:	(door universeel)	<input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
Bekleding soort:				<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	12/02/2024	<input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	47494	<input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling

Schades

⊕ Niet acceptabel

Schades

Acceptabel



Achterbumper - Kras(sen)



LA portier - Kras(sen)



LV portier - Kras(sen)



Voorbumper - Kras(sen)



Grille - Kras(sen)



RV portier - Kras(sen)

Geclaimde velden

€ 0

Achterbumper / Kras(sen) /

€ 0

LA portier / Kras(sen) / Bijwerken

€ 0

LV portier / Kras(sen) /

€ 0

Voorbumper / Kras(sen) /

€ 0

Grille / Kras(sen) / Bijwerken

€ 0

RV portier / Kras(sen) /

€ 0

Extra opties





