



Merk:	Volkswagen
Model:	Polo
Type:	1.0 TSI Highline
Kenteken:	L526DX
Meldcode:	3768
Chassisnummer:	WVWZZZAWZMU043768
Autotype:	Personenauto
1e reg. internat.:	01/05/2021
1e reg. NL:	01/05/2021
Kleur:	Zwart <input checked="" type="checkbox"/> Metallic
Gewicht rijklaar (ka)(kq):	1163
Gewicht (kq):	1063
Wielbasis (cm)(cm):	255
Topsnelheid (km/h):	187
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):	5.5
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):	4
Gemiddeld verbruik (l/100 km):	4.6
Acceleratie (s):	10.8
Laadruimte (l):	1163
Max. toelaatbaar gew. (kg):	1620

Tellerstand (km):	36141
Aantal deuren:	5
Voertuig lengte (cm):	
Voertuig breedte (cm):	
Voertuig hoogte (cm):	
Carrosserievorm:	
Aandrijving:	Voorzijde
Vermogen (kw):	70
Transmissie	Handgeschakeld
Aantal versnellingen	5
Cilinderinhoud(cc):	999
Aantal cilinders:	3
Brandstofsoort:	Benzine
Tankinhoud:	
Euroklasse:	Euro 6
Energie label:	B
Bijtellingsp. %:	
CO2 (g/km):	104
Aantal assen:	2
APK vervaldatum:	01/05/2025

⚙️ Opties

- LM-velgen
- Lichtsensor
- ABS
- Mistlampen
- Start/stop systeem
- Stuurbevestiging
- Voorstoelen in hoogte verstelbaar
- Multifunctioneel stuur
- Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling
- Metallic Lak
- Buitenspiegels in carrosseriekleur

- Ruitenwischer achter
- Achterbank neerklapbaar (gelijke delen)
- Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen)
- Bagage afdekking
- Oppompset
- Aansluiting USB
- DAB+
- Handsfree bluetooth
- Radio
- Cruise control (adaptief)
- Climate control

- Climate control (analoog)
- Navigatie groot beeldscherm
- El. bedienbare ramen achter
- El. bedienbare ramen voor
- El. verstelbare buitenspiegels
- El. verstelbare passagiersstoel
- Middenarmsteun voor
- Lederen stuurwiel
- Voetgangerveiligheidssysteem
- Airbag(s) voor + zij + overige

⚙️ Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	195/55 R16	Continental	5
Band LA	Zomerbanden	LM velg	195/55 R16	Continental	7
Band RV	Zomerbanden	LM velg	195/55 R16	Continental	5
Band RA	Zomerbanden	LM velg	195/55 R16	Continental	7

⚠ Aanvullende informatie

Sleutels:	2 <input type="checkbox"/> Luxe steutel	<input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt
Interieurkleur:	Antraciet	Onderhoudsboekje:	<input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
Bekleding soort:	Stof	<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)	
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	<input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	<input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

⚠ Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling

🔧 Schades

⊕ Niet acceptabel




Dak - Hagelschade



Achterklep/deksel - Restyle Deukje(s)



LV velg - Kras(sen)



Motorkap - Restyle Deukje(s)



RV velg - Kras(sen)

🔧 Schades

⊕ Acceptabel



Voorbumper - Kras(sen)

🚩 Geclaimde velden

€ 0

Dak / Hagelschade / Restylen

€ 0

Achterklep/deksel / Restyle Deukje(s) / Restylen

€ 0

LV velg / Kras(sen) / Spuiten

€ 0

Motorkap / Restyle Deukje(s) / Restylen

€ 0

Voorbumper / Kras(sen) / Polijsten

RV velg / Kras(sen) / Spuiten



⚙️ Extra opties

