



| | | | |
|---|---|-------------------------------|------------|
| Merk: | Renault | Tellerstand (km): | 63451 |
| Model: | Captur | Aantal deuren: | 5 |
| Type: | 1.3 TCe Intens | Voertuig lengte (cm): | |
| Kenteken: | G531VZ | Voertuig breedte (cm): | |
| Meldcode: | 8371 | Voertuig hoogte (cm): | |
| Chassisnummer: | VF1R8700064178371 | Carrossievorm: | |
| Autotype: | Personenauto | Aandrijving: | Voorzijde |
| 1e reg. internat.: | 20/12/2019 | Vermogen (kw): | 110 |
| 1e reg. NL: | 20/12/2019 | Transmissie: | Automaat |
| Kleur: | Blauw <input checked="" type="checkbox"/> Metallic | Aantal versnellingen: | 6 |
| Gewicht rijklaar (kg)(ka): | 1343 | Cilinderinhoud(cc): | 1330 |
| Gewicht (kg): | 1243 | Aantal cilinders: | 4 |
| Wielbasis (cm)(cm): | 261 | Brandstofsoort: | Benzine |
| Topsnelheid (km/h): | 210 | Tankinhoud: | |
| Gem. verbruik (stad) (l/100 km): | 6.6 | Euroklasse: | Euro 6 |
| Gem. verbruik (buitenweg) (l/100...) | 4.8 | Energie label: | D |
| Gemiddeld verbruik (l/100 km): | 5.5 | Bijtellingsp. %: | |
| Acceleratie (s): | 9.5 | CO2 (g/km): | 125 |
| Laadruimte (l): | 1343 | Aantal assen: | 2 |
| Max. toelaatbaar gew. (kg): | 1746 | APK vervaldatum: | 20/12/2025 |

Opties

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (digitaal) |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centrale deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> Trekhaak met afneembare kogel | <input checked="" type="checkbox"/> Keyless entry |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mistlampen | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> Keyless entry/start/stop |
| <input checked="" type="checkbox"/> Start/stop systeem | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbekrachtiging | <input checked="" type="checkbox"/> Reserwewiel (thuiscomer) | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> DAB+ | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Radio | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> WiFi | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij |

Banden

| Wielpositie: | Type banden: | Type wiel: | Afmeting banden: | Merk band: | Bandenprofiel (mm): |
|--------------|--------------|------------|------------------|-------------|---------------------|
| Band LV | Zomerbanden | LM velg | 205/55 R17 | Continental | 2 |
| Band LA | Zomerbanden | LM velg | 205/55 R17 | Continental | 3 |
| Band RV | Zomerbanden | LM velg | 205/55 R17 | Continental | 2 |
| Band RA | Zomerbanden | LM velg | 205/55 R17 | Continental | 3 |

Aanvullende informatie

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| Sleutels: | 2 <input type="checkbox"/> Luxe steutel | <input type="checkbox"/> Instructieboekje | <input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt |
| Interieurkleur: | Antraciet | Onderhoudsboekje: | (door universeel) <input checked="" type="checkbox"/> Geur OK |
| Bekleding soort: | Stof | | <input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon) |
| Zitplaatsen: | 5 | Datum onderhoud: | 08/12/2023 <input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen |
| Hoofdsteunen: | 5 | Laatste onderh. bij km(km): | 52945 <input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen) |

Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling



Dak - Deuk(en)

Schades

Acceptabel



LV portier - Kras(sen)



LV velg - Verweerd

Geclaimde velden

€ 0

Dak / Deuk(en) / Restylen

€ 0

LV portier / Kras(sen) / Bijwerken

€ 0

LV velg / Verweerd / Spuiten

€ 0

Extra opties



