



Merk:	Peugeot	Tellerstand (km):	74404
Model:	2008	Aantal deuren:	5
Type:	1.2 PureTech Blue Lease Allure	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	G859PJ	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	4379	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	VF3CUHNP3KY184379	Carrossievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Voorzijde
1e reg. internat.:	11/11/2019	Vermogen (kw):	81
1e reg. NL:	11/11/2019	Transmissie:	Handgeschakeld
Kleur:	Grijs <input checked="" type="checkbox"/> Metallic	Aantal versnellingen:	6
Gewicht rijklaar (kg)(kg):	1236	Cilinderinhoud(cc):	1199
Gewicht (kg):	1136	Aantal cilinders:	3
Wielbasis (cm)(cm):	254	Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):	191	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):	5.9	Euroklasse:	Euro 6
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):	4.2	Energielabel:	C
Gemiddeld verbruik (l/100 km):	4.8	Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):	10.9	CO2 (g/km):	110
Laadruimte (l):	1236	Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):	1655	APK vervaldatum:	11/11/2025

⚙️ Opties

- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mistlampen | <input checked="" type="checkbox"/> Achteruitrijcamera | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbekrachtiging | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> Oppompset | <input checked="" type="checkbox"/> Audiobediening op het stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dakrail (zilver) | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> DAB+ | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Panoramadak (vast) | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Radio | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> WiFi | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels in carrosseriekleur | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control | |

⚙️ Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	205/50 R17	Goodyear	3
Band LA	Zomerbanden	LM velg	205/50 R17	Goodyear	5
Band RV	Zomerbanden	LM velg	205/50 R17	Goodyear	3
Band RA	Zomerbanden	LM velg	205/50 R17	Goodyear	5

⚠️ Aanvullende informatie

Sleutels:	2 <input type="checkbox"/> Luxe steutel	<input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt
Interieurkleur:	Antraciet	Onderhoudsboekje:	(door universeel) <input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
Bekleding soort:	Stof		<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	20/02/2023 <input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	49926 <input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

⚠️ Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling



Achterbumper - Kras(sen)



LA velg - Verweerd



LV velg - Verweerd



RV velg - Kras(sen)



RA velg - Verweerd

Geclaimde velden

€ 0

Achterbumper / Kras(sen) /

€ 0

LA velg / Verweerd /

€ 0

LV velg / Verweerd /

€ 0

RV velg / Kras(sen) /




€ 0

RA velg / Verweerd /

€ 0

Extra opties







AUTOFACTOR
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE