



Merk:	Opel	Tellerstand (km):	60470
Model:	Grandland X	Aantal deuren:	5
Type:	1.2 130PK Innovation Aut.	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	294812	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	4812	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	W0VZRHNS0KS294812	Carrossievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	
1e reg. internat.:	10/07/2019	Vermogen (kw):	96
1e reg. NL:		Transmissie:	Automaat
Kleur:	Antraciet <input checked="" type="checkbox"/> Metallic	Aantal versnellingen:	
Gewicht rijklaar (kg)(kg):		Cilinderinhoud(cc):	1200
Gewicht (kg):		Aantal cilinders:	
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energie label:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

⚙️ Opties

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren voor | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Trekhaak met afneembare kogel | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbechrachting | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. verwarmbare bestuurdersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voorstoelen in hoogte verstelbaar | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking | <input checked="" type="checkbox"/> El. verwarmbare passagiersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Oppompset | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Verstelbare leunsteun bestuurdersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Verstelbare leunsteun passagiersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Halogeen koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Audiobediening op het stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> Radio | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels in carrosseriekleur | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control | <input checked="" type="checkbox"/> Verwarmbaar stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels met instapverlichting | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (L/R gescheiden) | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> Keyless start/stop | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor | |

⚙️ Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden		225/55 R18	Michelin	3
Band LA	Zomerbanden		225/55 R18	Michelin	4
Band RV	Zomerbanden		225/55 R18	Michelin	3
Band RA	Zomerbanden		225/55 R18	Michelin	4

⚠️ Aanvullende informatie

Sleutels:	1 <input type="checkbox"/> Luxe steutel <input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt
Interieurkleur:	Antraciet Onderhoudsboekje:	<input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
Bekleding soort:	Half stof/leder	<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5 Datum onderhoud:	<input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
Hoofdsteunen:	5 Laatste onderh. bij km(km):	<input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

⚠️ Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling

🔧 Schades

⊕ Niet acceptabel

🔧 Schades

⊕ Acceptabel



Achterbumper - Kras(sen)



LA velg - Verweerd



LA velg - Verweerd



RV velg - Verweerd



RA velg - Verweerd

📁 Geclaimde velden

€
0

Achterbumper / Kras(sen) / Bijwerken

€
0

RA velg / Verweerd /

€
0

LA velg / Verweerd /

€
0

LA velg / Verweerd /

€
0

RV velg / Verweerd /

€
0

⚙️ Extra opties





