



Merk:	Seat	Tellerstand (km):	51654
Model:	Ibiza	Aantal deuren:	5
Type:	1.0 TSI Style Business Intense	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	H538BX	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	6835	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	VSSZZKJZLR076835	Carrossievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Voorzijde
1e reg. internat.:	23/01/2020	Vermogen (kw):	70
1e reg. NL:	23/01/2020	Transmissie:	Handgeschakeld
Kleur:	Zwart <input checked="" type="checkbox"/> Metallic	Aantal versnellingen:	5
Gewicht rijklaar (kg)(kg):	1134	Cilinderinhoud(cc):	999
Gewicht (kg):	1034	Aantal cilinders:	3
Wielbasis (cm)(cm):	256	Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):	188	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):	5.6	Euroklasse:	Euro 6
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100...):	4	Energielabel:	B
Gemiddeld verbruik (l/100 km):	4.6	Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):	10.9	CO2 (g/km):	104
Laadruimte (l):	1134	Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):	1560	APK vervaldatum:	23/01/2026

⚙️ Opties

- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Achteruitrijcamera | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren voor | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mistlampen | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (gelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbekrachtiging | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Oppompset | <input checked="" type="checkbox"/> Audiobediening op het stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Radio/CD speler | <input checked="" type="checkbox"/> Voetgangersveiligheidssysteem |
| <input checked="" type="checkbox"/> Halogeen koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels in carrosseriekleur | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |
| <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (L/R gescheiden) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm | |

⚙️ Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	185/65 R15	Goodyear	5
Band LA	Zomerbanden	LM velg	185/65 R15	falke	3
Band RV	Zomerbanden	LM velg	185/65 R15	Goodyear	5
Band RA	Zomerbanden	LM velg	185/65 R15	falke	3

⚠️ Aanvullende informatie

Sleutels:	2 <input type="checkbox"/> Luxe steutel	<input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input type="checkbox"/> Airco werkt
Interieurkleur:		Onderhoudsboekje:	<input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
Bekleding soort:			<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	<input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	<input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

⚠️ Interieur en exterieur


- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling



Achterbumper - Kras(sen)



Achterbumper - Kras(sen)



Achterbumper - Kras(sen)



LA scherm - Kras(sen)



LA scherm - Kras(sen)



LA portier - Kras(sen)



LA portier - Deuk(en)



LV portier - Roestvorming



LV portier - Kras(sen)



LV portier - Kras(sen)



LV scherm - Kras(sen)



Voorbumper - Kras(sen)



Voorbumper - Kras(sen)



Voorbumper - Kras(sen)



Voorbumper - Kras(sen)




Koplamp rechts - Kras(sen)



Motorkap - Vogelpoep



RA portier - Restyle Deukje(s)



Dorpel rechts - Kras(sen)



A-Stijl rechts - Kras(sen)



Dak - Kras(sen)

Schades

Acceptabel



LV scherm - Kras(sen)



Buitenspiegel links - Kras(sen)

Geclaimde velden

€ 0

Achterbumper / Kras(sen) / Spuiten € 0	Achterbumper / Kras(sen) / Spuiten € 0	Achterbumper / Kras(sen) / Spuiten € 0	LA scherm / Kras(sen) / Polijsten € 0
LA scherm / Kras(sen) / Bijwerken € 0	LA portier / Kras(sen) / Polijsten € 0	LA portier / Deuk(en) / Restylen € 0	LV portier / Roestvorming / Polijsten en inlakken € 0
LV portier / Kras(sen) / Bijwerken € 0	LV portier / Kras(sen) / Polijsten € 0	LV scherm / Kras(sen) / Polijsten € 0	LV scherm / Kras(sen) / € 0
Voorbumper / Kras(sen) / Spuiten € 0	Voorbumper / Kras(sen) / Spuiten € 0	Voorbumper / Kras(sen) / Spuiten € 0	Voorbumper / Kras(sen) / Spuiten € 0
Koplamp rechts / Kras(sen) / Bijwerken € 0	Motorkap / Vogelpoep / Polijsten € 0	Buitenspiegel links / Kras(sen) / Polijsten € 0	RA portier / Restyle Deukje(s) / Restylen € 0
Dorpel rechts / Kras(sen) / Spuiten € 0	A-Stijl rechts / Kras(sen) / Bijwerken € 0	Dak / Kras(sen) / Polijsten € 0	

Extra opties





