



<b>Merk:</b>	Citroen	<b>Tellerstand (km):</b>	79187
<b>Model:</b>	C3	<b>Aantal deuren:</b>	5
<b>Type:</b>	1.2 110PK Shine Aut.	<b>Voertuig lengte (cm):</b>	
<b>Kenteken:</b>	634952	<b>Voertuig breedte (cm):</b>	
<b>Meldcode:</b>	4952	<b>Voertuig hoogte (cm):</b>	
<b>Chassisnummer:</b>	VF7SXHNPYKT634952	<b>Carrossievorm:</b>	
<b>Autotype:</b>	Personenauto	<b>Aandrijving:</b>	
<b>1e reg. internat.:</b>	20/08/2019	<b>Vermogen (kw):</b>	81
<b>1e reg. NL:</b>		<b>Transmissie:</b>	Automaat
<b>Kleur:</b>	Wit <input type="checkbox"/> Metallic	<b>Aantal versnellingen:</b>	
<b>Gewicht rijklaar (kg)(kq):</b>		<b>Cilinderinhoud(cc):</b>	1200
<b>Gewicht (kq):</b>		<b>Aantal cilinders:</b>	
<b>Wielbasis (cm)(cm):</b>		<b>Brandstofsoort:</b>	Benzine
<b>Topsnelheid (km/h):</b>		<b>Tankinhoud:</b>	
<b>Gem. verbruik (stad) (l/100 km):</b>		<b>Euroklasse:</b>	
<b>Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):</b>		<b>Energielabel:</b>	
<b>Gemiddeld verbruik (l/100 km):</b>		<b>Bijtellingsp. %:</b>	
<b>Acceleratie (s):</b>		<b>CO2 (g/km):</b>	
<b>Laadruimte (l):</b>		<b>Aantal assen:</b>	2
<b>Max. toelaatbaar gew. (kg):</b>		<b>APK vervaldatum:</b>	

## Opties

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS  | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> Keyless start/stop             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voorstoelen in hoogte verstelbaar            | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking                          | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur                       | <input checked="" type="checkbox"/> Reserwewiel (thuiscomer)                  | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB                           | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Halogeen koplampen                           | <input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth                                 | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten                            | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth                       | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass                                | <input checked="" type="checkbox"/> Radio                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter                          | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control                            | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter                       | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (digitaal)                | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren voor                         | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm               |  |

## Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	Stalen velg	205/55 R16	Bridgestone	5
Band LA	Zomerbanden	Stalen velg	205/55 R16	Bridgestone	6
Band RV	Zomerbanden	Stalen velg	205/55 R16	Bridgestone	5
Band RA	Zomerbanden	Stalen velg	205/55 R16	Bridgestone	6

## Aanvullende informatie

<b>Sleutels:</b>	2 <input type="checkbox"/> Luxe steutel	<input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input type="checkbox"/> Airco werkt
<b>Interieurkleur:</b>	Antraciet	<b>Onderhoudsboekje:</b>	(door dealer) <input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
<b>Bekleding soort:</b>	Stof		<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)
<b>Zitplaatsen:</b>	5	<b>Datum onderhoud:</b>	19/04/2022 <input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
<b>Hoofdsteunen:</b>	5	<b>Laatste onderh. bij km(km):</b>	44991 <input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

## Interieur en exterieur


- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling

## Schades

Niet acceptabel



Achterbumper - Kras(sen)



Achterbumper - Kras(sen)



RV portier - Deuk(en)



RV portier - Deuk(en)

**Schades**

**Acceptabel**



Achterbumper - Deuk(en)



LV portier - Kras(sen)



LV velg - Kras(sen)



Motorkap - Steenslag



RV velg - Kras(sen)

**Geclaimde velden**

€  
0

Achterbumper / Kras(sen) / Bijwerken

€  
0

Achterbumper / Deuk(en) /

€  
0

Achterbumper / Kras(sen) / Bijwerken

€  
0

LV portier / Kras(sen) / Bijwerken

€  
0

LV velg / Kras(sen) /

€  
0

Motorkap / Steenslag / Bijwerken

€  
0

RV velg / Kras(sen) /

€  
0

RV portier / Deuk(en) / Restylen en  
bijwerken

€  
0

RV portier / Deuk(en) / Restylen

€  
0

**Extra opties**

