



| | | | |
|--|---|-------------------------------|------------|
| Merk: | Peugeot | Tellerstand (km): | 75493 |
| Model: | 5008 | Aantal deuren: | 5 |
| Type: | 1.2 130PK GT-Line Aut Leer Pano | Voertuig lengte (cm): | |
| Kenteken: | H093VX | Voertuig breedte (cm): | |
| Meldcode: | 0500 | Voertuig hoogte (cm): | |
| Chassisnummer: | VF3MRHNSUKL120500 | Carrossievorm: | |
| Autotype: | Personenauto | Aandrijving: | Voorzijde |
| 1e reg. internat.: | 15/06/2020 | Vermogen (kw): | 96 |
| 1e reg. NL: | 15/06/2020 | Transmissie: | Automaat |
| Kleur: | Wit <input checked="" type="checkbox"/> Metallic | Aantal versnellingen: | 8 |
| Gewicht rijklaar (kg)(kg): | 1505 | Cilinderinhoud(cc): | 1199 |
| Gewicht (kg): | 1405 | Aantal cilinders: | 3 |
| Wielbasis (cm)(cm): | 284 | Brandstofsoort: | Benzine |
| Topsnelheid (km/h): | 196 | Tankinhoud: | |
| Gem. verbruik (stad) (l/100 km): | 5.8 | Euroklasse: | Euro 6 |
| Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km): | 4.6 | Energielabel: | C |
| Gemiddeld verbruik (l/100 km): | 5 | Bijtellingsp. %: | |
| Acceleratie (s): | 10.2 | CO2 (g/km): | 115 |
| Laadruimte (l): | 1505 | Aantal assen: | 2 |
| Max. toelaatbaar gew. (kg): | 2170 | APK vervaldatum: | 15/06/2026 |

Opties

- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren voor | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare passagiersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lederen bekleding | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (gelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. verwarmbare bestuurdersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. verwarmbare passagiersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> El. te openen kofferbak | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mistlampen | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Verstelbare lendesteun bestuurdersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbekrachtiging | <input checked="" type="checkbox"/> Radio/CD/MP3 speler | <input checked="" type="checkbox"/> Verstelbare lendesteun passagiersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Audiobediening op het stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> Radio | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen sportstuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dakrail (zilver) | <input checked="" type="checkbox"/> WiFi | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control | <input checked="" type="checkbox"/> Schakelflippers |
| <input checked="" type="checkbox"/> Panoramadak (el. te openen) | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control | <input checked="" type="checkbox"/> Rijbaanassistentie |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (digitaal) | <input checked="" type="checkbox"/> Voetgangerveiligheidssysteem |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm | <input checked="" type="checkbox"/> Dode hoek assistentie |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels met instapverlichting | <input checked="" type="checkbox"/> Keyless entry/start/stop | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |
| <input checked="" type="checkbox"/> Achteruitrijcamera | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels | |

Banden

| Wielpositie: | Type banden: | Type wiel: | Afmeting banden: | Merk band: | Bandenprofiel (mm): |
|--------------|--------------|------------|------------------|------------|---------------------|
| Band LV | Zomerbanden | LM velg | 205/55 R19 | Michelin | 4 |
| Band LA | Zomerbanden | LM velg | 205/55 R19 | Michelin | 5 |
| Band RV | Zomerbanden | LM velg | 205/55 R19 | Michelin | 4 |
| Band RA | Zomerbanden | LM velg | 205/55 R19 | Michelin | 5 |

Aanvullende informatie

| | | | | |
|-------------------------|-------|---------------------------------------|---|---|
| Sleutels: | 2 | <input type="checkbox"/> Luxe steutel | <input type="checkbox"/> Instructieboekje | <input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt |
| Interieurkleur: | Beige | Onderhoudsboekje: | (door dealer) | <input checked="" type="checkbox"/> Geur OK |
| Bekleding soort: | Leder | | | <input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon) |
| Zitplaatsen: | 7 | Datum onderhoud: | 22/09/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen |
| Hoofdsteunen: | 7 | Laatste onderh. bij km(km): | 51748 | <input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen) |

Interieur en exterieur

Interieur behandeling (Interieur is schoon)

Exterieur behandeling

Schades

Niet acceptabel



Voorbumper - Kras(sen)

Schades

Acceptabel



LA velg - Kras(sen)



LV velg - Verweerd



Voorbumper - Ontzet



RV velg - Kras(sen)



Buitenspiegel rechts - Kras(sen)

Geclaimde velden

€
0

LA velg / Kras(sen) /

€
0

LV velg / Verweerd /

€
0

Voorbumper / Kras(sen) / Polijsten

€
0

Voorbumper / Ontzet /

€
0



RV velg / Kras(sen) /

€
0

Buitenspiegel rechts / Kras(sen) /
Polijsten

€
0

Extra opties





AUTOF[▲]CTOR
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE