



|  |   |                               |                |
|--|---|-------------------------------|----------------|
| <b>Merk:</b>                                 | Peugeot   | <b>Tellerstand (km):</b>      | 76623          |
| <b>Model:</b>                                | 2008  | <b>Aantal deuren:</b>         | 5              |
| <b>Type:</b>                                 | 1.2 110PK Allure Pano                                     | <b>Voertuig lengte (cm):</b>  |                |
| <b>Kenteken:</b>                             | 034638  | <b>Voertuig breedte (cm):</b> |                |
| <b>Meldcode:</b>                             | 4638  | <b>Voertuig hoogte (cm):</b>  |                |
| <b>Chassisnummer:</b>                        | VF3CUHNZ6JY034638   | <b>Carrossievorm:</b>         |                |
| <b>Autotype:</b>                             | Personenauto  | <b>Aandrijving:</b>           |                |
| <b>1e reg. internat.:</b>                    | 26/03/2018  | <b>Vermogen (kw):</b>         | 81             |
| <b>1e reg. NL:</b>                           |   | <b>Transmissie</b>            | Handgeschakeld |
| <b>Kleur:</b>                                | Blauw <input checked="" type="checkbox"/> <b>Metallic</b> | <b>Aantal versnellingen</b>   |                |
| <b>Gewicht rijklaar (kg)(ka):</b>            |   | <b>Cilinderinhoud(cc):</b>    | 1200           |
| <b>Gewicht (kg):</b>                         |   | <b>Aantal cilinders:</b>      |                |
| <b>Wielbasis (cm)(cm):</b>                   |   | <b>Brandstofsoort:</b>        | Benzine        |
| <b>Topsnelheid (km/h):</b>                   |   | <b>Tankinhoud:</b>            |                |
| <b>Gem. verbruik (stad) (l/100 km):</b>      |   | <b>Euroklasse:</b>            |                |
| <b>Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):</b> |   | <b>Energie label:</b>         |                |
| <b>Gemiddeld verbruik (l/100 km):</b>        |   | <b>Bijtellingsp. %:</b>       |                |
| <b>Acceleratie (s):</b>                      |   | <b>CO2 (g/km):</b>            |                |
| <b>Laadruimte (l):</b>                       |   | <b>Aantal assen:</b>          | 2              |
| <b>Max. toelaatbaar gew. (kg):</b>           |   | <b>APK vervaldatum:</b>       |                |

## Opties

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass                    | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm    |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS  | <input checked="" type="checkbox"/> Achteruitrijcamera               | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voorstoelen in hoogte verstelbaar            | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter           | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur                       | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren voor             | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking                 | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dakrail (zilver)                             | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting Aux                  | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth                        | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Panoramadak (vast)                           | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth              | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij           |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED koplampen                                | <input checked="" type="checkbox"/> Radio                            | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten                            | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels in carrosseriekleur           | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (L/R gescheiden) |  |

## Banden

| Wielpositie: | Type banden: | Type wiel: | Afmeting banden: | Merk band: | Bandenprofiel (mm): |
|--------------|--------------|------------|------------------|------------|---------------------|
| Band LV      | All weather  | LM velg    | 195/60 R16       | Goodyear   | 2                   |
| Band LA      | All weather  | LM velg    | 195/60 R16       | Goodyear   | 2                   |
| Band RV      | All weather  | LM velg    | 195/60 R16       | Goodyear   | 2                   |
| Band RA      | All weather  | LM velg    | 195/60 R16       | Goodyear   | 2                   |

## Aanvullende informatie

|                         |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|
| <b>Sleutels:</b>        | 2 <input type="checkbox"/> Luxe steutel | <input type="checkbox"/> Instructieboekje | <input type="checkbox"/> Airco werkt  |
| <b>Interieurkleur:</b>  | Antraciet                               | <b>Onderhoudsboekje:</b>                  | (door dealer) <input checked="" type="checkbox"/> Geur OK                       |
| <b>Bekleding soort:</b> | Half stof/leder                         |   | <input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon) |
| <b>Zitplaatsen:</b>     | 5                                       | <b>Datum onderhoud:</b>                   | 03/06/2024 <input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen                   |
| <b>Hoofdsteunen:</b>    | 5                                       | <b>Laatste onderh. bij km(km):</b>        | 70742 <input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)             |

## Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling

## Schades

Niet acceptabel



Achterklep/deksel - Kras(sen)



LA portier - Kras(sen)

**Schades**

Acceptabel



LV velg - Kras(sen)




RV velg - Kras(sen)



Dorpel rechts - Kras(sen)



RA velg - Kras(sen)



RA portier - Kras(sen)

**Geclaimde velden**

€ 0

Achterklep/deksel / Kras(sen) / Polijsten

€ 0

LA portier / Kras(sen) / Polijsten

€ 0

LV velg / Kras(sen) /

€ 0

RV velg / Kras(sen) /

€ 0

Dorpel rechts / Kras(sen) /

€ 0

RA velg / Kras(sen) /

€ 0

RA portier / Kras(sen) /

€ 0

**Extra opties**



