



Merk:	Renault	Tellerstand (km):	15065
Model:	Captur	Aantal deuren:	5
Type:	1.0 100PK Intens	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	113167	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	3167	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	VF1RJB00465113167	Carrossievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	
1e reg. internat.:	11/05/2020	Vermogen (kw):	74
1e reg. NL:		Transmissie	Handgeschakeld
Kleur:	Antraciet <input checked="" type="checkbox"/> Metallic	Aantal versnellingen	
Gewicht rijklaar (kg)(kg):		Cilinderinhoud(cc):	999
Gewicht (kg):		Aantal cilinders:	
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100...)		Energielevel:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

Opties

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Achteruitrijcamera | <input checked="" type="checkbox"/> Keyless entry/start/stop |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Start/stop systeem | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren voor | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbechrachtiging | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voorstoelen in hoogte verstelbaar | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Reserwiel (thuiscomer) | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting Aux | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Rijbaanassistentie |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Voetgangersveiligheidssysteem |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels in carrosseriekleur | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |
| <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass | <input checked="" type="checkbox"/> Radio | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control | |

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	215/60 R17	Continental	5
Band LA	Zomerbanden	LM velg	215/60 R17	Continental	6
Band RV	Zomerbanden	LM velg	215/60 R17	Continental	5
Band RA	Zomerbanden	LM velg	215/60 R17	Continental	6

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 <input type="checkbox"/> Luxe steutel	<input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt
Interieurkleur:	Antraciet	Onderhoudsboekje:	<input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
Bekleding soort:	Half stof/leder		<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	<input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	0 <input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling

Schades

⊕ Niet acceptabel



dakhemel linksvoor schroeiplot

🔧 Schades

🟢 Acceptabel

⚙️ Extra opties

