



Merk:	Nissan	Tellerstand (km):	30686
Model:	Qashqai	Aantal deuren:	5
Type:	1.5 E-Power Connect Aut. Pano	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	237509	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	7509	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	SJNTBAJ12U1237509	Carrossievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	
1e reg. internat.:	17/07/2023	Vermogen (kw):	
1e reg. NL:		Transmissie	Automaat
Kleur:	Zwart <input checked="" type="checkbox"/> Metallic	Aantal versnellingen	
Gewicht rijklaar (kg)/(kg):		Cilinderinhoud(cc):	1500
Gewicht (kg):		Aantal cilinders:	
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Hybride (Electro/Benzine) non plug-in
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energielabel:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

⚙️ Opties

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (L/R gescheiden) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Digitaal dashboard | <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter | <input checked="" type="checkbox"/> Keyless entry/start/stop |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> 360 camerasysteem | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbechrachting | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voorstoelen in hoogte verstelbaar | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren voor | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dakrail (zilver) | <input checked="" type="checkbox"/> Oppompset | <input checked="" type="checkbox"/> Audiobediening op het stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen sportstuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Panoramadak (vast) | <input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Rijbaanassistentie |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> DAB+ | <input checked="" type="checkbox"/> Voetgangersveiligheidssysteem |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Dode hoek assistentie |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels in carrosseriekleur | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control (adaptief) | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |

⚙️ Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	235/55 R18	Goodyear	7
Band LA	Zomerbanden	LM velg	235/55 R18	Goodyear	8
Band RV	Zomerbanden	LM velg	235/55 R18	Goodyear	7
Band RA	Zomerbanden	LM velg	235/55 R18	Goodyear	8

⚠️ Aanvullende informatie

Sleutels:	2 <input type="checkbox"/> Luxe steutel	<input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt
Interieurkleur:	Antraciet	Onderhoudsboekje:	<input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
Bekleding soort:	Stof		<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	23/10/2024 <input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	28918 <input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

⚠️ Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling

Schades

Niet acceptabel



RV velg - Kras(sen)

Schades

Acceptabel



Motorkap - Restyle Deukje(s)



Achterbumper - Kras(sen)

Geclaimde velden

€ 0

Motorkap / Restyle Deukje(s) / Restylen

€ 0

RV velg / Kras(sen) / Spuiten

€ 0

Achterbumper / Kras(sen) / Polijsten

€ 0

Extra opties



