



Merk:	Seat	Tellerstand (km):	60389
Model:	Arona	Aantal deuren:	5
Type:	1.0 110PK FR Aut.	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	068879	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	8879	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	VSSZZKJZMR068879	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	
1e reg. internat.:	20/04/2021	Vermogen (kw):	81
1e reg. NL:		Transmissie	Automaat
Kleur:	Wit <input type="checkbox"/> Metallic	Aantal versnellingen	
Gewicht rijklaar (kg)(kq):		Cilinderinhoud(cc):	999
Gewicht (kq):		Aantal cilinders:	
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energielevel:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

Opties

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (L/R gescheiden) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Achteruitrijcamera | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Automatisch inparkeer systeem | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mistlampen | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Start/stop systeem | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren voor | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbekrachtiging | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voorstoelen in hoogte verstelbaar | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking | <input checked="" type="checkbox"/> El. verwarmbare bestuurdersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Oppompset | <input checked="" type="checkbox"/> El. verwarmbare passagiersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dakrail (zilver) | <input checked="" type="checkbox"/> DAB+ | <input checked="" type="checkbox"/> Audiobediening op het stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen sportstuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control | <input checked="" type="checkbox"/> Schakelflippers |
| <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass | <input checked="" type="checkbox"/> Sportpakket (interieur) | <input checked="" type="checkbox"/> Voetgangerveiligheidssysteem |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> Zwarte hemelbekleding | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |

Banden


Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Winterbanden	LM velg	205/55 R17	Continental	6
Band LA	Winterbanden	LM velg	205/55 R17	Continental	8
Band RV	Winterbanden	LM velg	205/55 R17	Continental	6
Band RA	Winterbanden	LM velg	205/55 R17	Continental	8

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 <input type="checkbox"/> Luxe steutel	<input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt
Interieurkleur:	Antraciet	Onderhoudsboekje:	<input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
Bekleding soort:	Stof		<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	23/02/2024 <input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	47889 <input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling (Geen)



AUTOFACTOR
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE