



Merk:	Renault	Tellerstand (km):	58657
Model:	Captur	Aantal deuren:	5
Type:	1.3 130PK Intens Aut. Pano 18"	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	009839	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	9839	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	VF1RJB00065009839	Carrossievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	
1e reg. internat.:	17/02/2020	Vermogen (kw):	96
1e reg. NL:		Transmissie	Automaat
Kleur:	Oranje <input checked="" type="checkbox"/> Metallic	Aantal versnellingen	
Gewicht rijklaar (kg)(kg):		Cilinderinhoud(cc):	1300
Gewicht (kg):		Aantal cilinders:	
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energie label:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

⚙️ Opties

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Achteruitrijcamera | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> Keyless entry/start/stop |
| <input checked="" type="checkbox"/> Start/stop systeem | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren voor | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbekrachtiging | <input checked="" type="checkbox"/> Trekhaak met afneembare kogel | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voorstoelen in hoogte verstelbaar | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> Reserwewiel (thuiscomer) | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting Aux | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schuif-/kanteldak (elektrisch) | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Schakelflippers |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Rijbaanassistentie |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> DAB+ | <input checked="" type="checkbox"/> Voetgangerveiligheidssysteem |
| <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control | |

⚙️ Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	215/55 R18	Firestone	2
Band LA	Zomerbanden	LM velg	215/55 R18	Firestone	6
Band RV	Zomerbanden	LM velg	215/55 R18	Firestone	2
Band RA	Zomerbanden	LM velg	215/55 R18	Firestone	6

⚠️ Aanvullende informatie

Sleutels:	1 <input type="checkbox"/> Luxe steutel	<input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt
Interieurkleur:	Antraciet	Onderhoudsboekje:	<input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
Bekleding soort:	Stof		<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	<input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	<input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

⚠️ Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling



Motorkap - Kras(sen)




Voorbumper - Kras(sen)



Voorbumper - Kras(sen)



Voorbumper - Kras(sen)



Buitenspiegel rechts - Kras(sen)



RA portier - Restyle Deukje(s)




RA portier - Restyle Deukje(s)




RA velg - Kras(sen)



Achterbumper - Deuk(en)



LA portier - Restyle Deukje(s)



LA portier - Restyle Deukje(s)



LV portier - Restyle Deukje(s)

Motorkap / Kras(sen) / Polijsten

Voorbumper / Kras(sen) / Spuiten

Voorbumper / Kras(sen) / Spuiten

Voorbumper / Kras(sen) / Bijwerken

€
0

Buitenspiegel rechts / Kras(sen) / Spuiten

€
0

Achterbumper / Deuk(en) / Spuiten

€
0

€
0

RA portier / Restyle Deukje(s) / Restylen en bijwerken

€
0

LA portier / Restyle Deukje(s) / Restylen en bijwerken

€
0

€
0

RA portier / Restyle Deukje(s) / Restylen

€
0

LV portier / Restyle Deukje(s) / Restylen

€
0

€
0

RA velg / Kras(sen) / Spuiten

€
0

LA portier / Restyle Deukje(s) / Restylen en bijwerken

€
0

⚙️ Extra opties



