



| | | | |
|--|---|-------------------------------|----------|
| Merk: | Renault | Tellerstand (km): | 56236 |
| Model: | Captur | Aantal deuren: | 5 |
| Type: | 1.2 120PK Intens Aut. | Voertuig lengte (cm): | |
| Kenteken: | 331328 | Voertuig breedte (cm): | |
| Meldcode: | 1328 | Voertuig hoogte (cm): | |
| Chassisnummer: | VF12R031A60331328 | Carrossievorm: | |
| Autotype: | Personenauto | Aandrijving: | |
| 1e reg. internat.: | 26/06/2018 | Vermogen (kw): | 88 |
| 1e reg. NL: | | Transmissie: | Automaat |
| Kleur: | Rood <input checked="" type="checkbox"/> Metallic | Aantal versnellingen: | |
| Gewicht rijklaar (kg)(ka): | | Cilinderinhoud(cc): | 1200 |
| Gewicht (kg): | | Aantal cilinders: | |
| Wielbasis (cm)(cm): | | Brandstofsoort: | Benzine |
| Topsnelheid (km/h): | | Tankinhoud: | |
| Gem. verbruik (stad) (l/100 km): | | Euroklasse: | |
| Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km): | | Energie label: | |
| Gemiddeld verbruik (l/100 km): | | Bijtellingsp. %: | |
| Acceleratie (s): | | CO2 (g/km): | |
| Laadruimte (l): | | Aantal assen: | 2 |
| Max. toelaatbaar gew. (kg): | | APK vervaldatum: | |

Opties

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter | <input checked="" type="checkbox"/> Keyless entry/start/stop |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mistlampen | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbekrachtiging | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Reservewiel (thuiscomer) | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Radio | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control | <input checked="" type="checkbox"/> Voetgangersveiligheidssysteem |
| <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (analoog) | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |

Banden

| Wielpositie: | Type banden: | Type wiel: | Afmeting banden: | Merk band: | Bandenprofiel (mm): |
|--------------|--------------|------------|------------------|-------------|---------------------|
| Band LV | Zomerbanden | LM velg | 205/55 R17 | Continental | 6 |
| Band LA | Zomerbanden | LM velg | 205/55 R17 | Continental | 8 |
| Band RV | Zomerbanden | LM velg | 205/55 R17 | Continental | 6 |
| Band RA | Zomerbanden | LM velg | 205/55 R17 | Continental | 8 |

Aanvullende informatie

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| Sleutels: | 1 <input type="checkbox"/> Luxe steutel | <input type="checkbox"/> Instructieboekje | <input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt |
| Interieurkleur: | Antraciet | Onderhoudsboekje: | <input checked="" type="checkbox"/> Geur OK |
| Bekleding soort: | Half stof/leder | | <input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon) |
| Zitplaatsen: | 5 | Datum onderhoud: | <input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen |
| Hoofdsteunen: | 5 | Laatste onderh. bij km(km): | <input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen) |

Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling

Schades

Niet acceptabel



RV velg - Kras(sen)



RA velg - Kras(sen)

Schades

Acceptabel



Geen Boekjes Aanwezig



Achterklep/deksel - Restyle Deukje(s)



LV velg - Kras(sen)

Geclaimde velden

€ 0

Geen Boekjes Aanwezig /

€ 0

RV velg / Kras(sen) / Spuiten

€ 0

RA velg / Kras(sen) / Spuiten

€ 0

Achterklep/deksel / Restyle Deukje(s) / Restylen

€ 0

LV velg / Kras(sen) / Spuiten

€ 0

Extra opties



