



Merk:	Audi	Tellerstand (km):	61743
Model:	A1 Sportback	Aantal deuren:	5
Type:	35 TFSI S-Line Aut	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	049839	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	9839	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WAUZZZGB6MR049839	Carrossievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	
1e reg. internat.:	20/04/2021	Vermogen (kw):	110
1e reg. NL:		Transmissie:	Automaat
Kleur:	Zwart <input checked="" type="checkbox"/> Metallic	Aantal versnellingen:	
Gewicht rijklaar (kg)(kg):		Cilinderinhoud(cc):	1500
Gewicht (kg):		Aantal cilinders:	
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energie label:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

Opties

- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lederen bekleding | <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Digitaal dashboard | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren voor | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Start/stop systeem | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking | <input checked="" type="checkbox"/> Verstelbare lendesteun bestuurdersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbechrchtiging | <input checked="" type="checkbox"/> Oppompset | <input checked="" type="checkbox"/> Verstelbare lendesteun passagiersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voorstoelen in hoogte verstelbaar | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Audiobediening op het stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Radio | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (L/R gescheiden) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels in carrosseriekleur | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm | |

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	215/45 R17	petals	6
Band LA	Zomerbanden	LM velg	215/45 R17	Bridgestone	2
Band RV	Zomerbanden	LM velg	215/45 R17	petals	6
Band RA	Zomerbanden	LM velg	215/45 R17	Bridgestone	3

Aanvullende informatie


Sleutels:	2 <input type="checkbox"/> Luxe steutel	<input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input type="checkbox"/> Airco werkt
Interieurkleur:	Antraciet	Onderhoudsboekje:	(serviceboekje (digitaal)) <input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
Bekleding soort:	Leder		<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	<input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	<input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling

🔧 Schades

⊕ Niet acceptabel



Achterbumper - Kras(sen)



Achterbumper - Kras(sen)



Voorbumper - Kras(sen)



Voorbumper - Kras(sen)

🔧 Schades

⊕ Acceptabel



Achterbumper - Kras(sen)

🏠 Geclaimde velden

€ 0

Achterbumper / Kras(sen) / Bijwerken

€ 0

Achterbumper / Kras(sen) / Bijwerken

€ 0

Achterbumper / Kras(sen) / Bijwerken

€ 0

Voorbumper / Kras(sen) / Bijwerken

€ 0

Voorbumper / Kras(sen) / Bijwerken

€ 0

⚙️ Extra opties



