



Merk:	Peugeot	Tellerstand (km):	75991
Model:	3008	Aantal deuren:	5
Type:	1.2 130PK Allure Aut. Leder	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	498022	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	8022	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	VF3MRHNSJJS498022	Carrossievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	
1e reg. internat.:	07/01/2019	Vermogen (kw):	96
1e reg. NL:		Transmissie:	Automaat
Kleur:	Grijs <input checked="" type="checkbox"/> Metallic	Aantal versnellingen:	
Gewicht rijklaar (kg)/(kg):		Cilinderinhoud(cc):	1200
Gewicht (kg):		Aantal cilinders:	
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energielabel:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

⚙️ Opties

- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lederen bekleding | <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (digitaal) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Digitaal dashboard | <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (L/R gescheiden) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Achteruitrijcamera | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> Keyless start/stop |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mistlampen | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren voor | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbechrachting | <input checked="" type="checkbox"/> Trekhaak met afneembare kogel | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voorstoelen in hoogte verstelbaar | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> El. te openen kofferbak | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dakrail (zilver) | <input checked="" type="checkbox"/> Krik | <input checked="" type="checkbox"/> Verstelbare lendesteun bestuurdersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Reservewiel (thuiscomer) | <input checked="" type="checkbox"/> Audiobediening op het stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels in carrosseriekleur | <input checked="" type="checkbox"/> DAB+ | <input checked="" type="checkbox"/> Voetgangerveiligheidssysteem |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels met instapverlichting | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |

⚙️ Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Winterbanden	LM velg	235/50 R18	Bridgestone	7
Band LA	Winterbanden	LM velg	235/50 R18	Bridgestone	7
Band RV	Winterbanden	LM velg	235/50 R18	Bridgestone	7
Band RA	Winterbanden	LM velg	235/50 R18	Bridgestone	7

⚠️ Aanvullende informatie

Sleutels:	2 <input type="checkbox"/> Luxe steutel	<input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt
Interieurkleur:	Antraciet	Onderhoudsboekje:	<input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
Bekleding soort:	Leder		<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	16/02/2024 <input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	66047 <input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

⚠️ Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling



Dak - Hagelschade



Dak - Deuk(en)



Dak - Hagelschade



LV velg - Kras(sen)



RA portier - Restyle Deukje(s)



RA velg - Kras(sen)



RA portier - Kras(sen)



Achterbumper - Kras(sen)



LA velg - Kras(sen)



stoelzitting linksvoor slijtage



De Onderhouds Indicator Is Actief



Dak Lichte Hagelschade 15 X Deukje



RV portier - Restyle Deukje(s)



Dak / Hagelschade / Restylen



LV velg / Kras(sen) / Spuiten



RV portier / Restyle Deukje(s) / Restylen



RA portier / Restyle Deukje(s) / Restylen en bijwerken



RA velg / Kras(sen) / Spuiten



RA portier / Kras(sen) / Bijwerken



Achterbumper / Kras(sen) / Spuiten



LA velg / Kras(sen) / Spuiten



⚙️ Extra opties



