



Merk:	Volvo	Tellerstand (km):	48596
Model:	XC40	Aantal deuren:	5
Type:	1.5 T4 Recharge Core aut. pano	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	85561	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	5561	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	YV1XZBWVFM2585561	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	
1e reg. internat.:	15/04/2021	Vermogen (kw):	
1e reg. NL:		Transmissie	Automaat
Kleur:	<input checked="" type="checkbox"/> Metallic	Aantal versnellingen	
Gewicht rijklaar (kg)/(kg):		Cilinderinhoud(cc):	1499
Gewicht (kg):		Aantal cilinders:	
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Hybride (Electro/Benzine) plug-in
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energie label:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

⚙️ Opties

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels in carrosseriekleur | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Digitaal dashboard | <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> Keyless entry/start/stop |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dagrijverlichting | <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Achteruitrijcamera | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mistlampen | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren voor | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Start/stop systeem | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbekrachtiging | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking | <input checked="" type="checkbox"/> Audiobediening op het stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voorstoelen in hoogte verstelbaar | <input checked="" type="checkbox"/> Oppompset | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Rijbaanassistentie |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dakrail (zilver) | <input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij |
| <input checked="" type="checkbox"/> Panoramadak (el. te openen) | <input checked="" type="checkbox"/> Radio | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control (adaptief) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (digitaal) | |

⚙️ Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	/	Continental	4
Band LA	Zomerbanden	LM velg	/	Continental	3
Band RV	Zomerbanden	LM velg	/	Continental	4
Band RA	Zomerbanden	LM velg	/	Continental	3

⚠️ Aanvullende informatie

Sleutels:	1 <input type="checkbox"/> Luxe steutel <input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart Onderhoudsboekje:	<input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
Bekleding soort:	Stof	<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5 Datum onderhoud:	<input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
Hoofdsteunen:	5 Laatste onderh. bij km(km):	<input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

⚠️ Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling

🔧 Schades

⊕ Niet acceptabel

🔧 Schades

⊕ Acceptabel



Achterbumper - Kras(sen)



Voorbumper - Kras(sen)



RV velg - Kras(sen)



RA velg - Kras(sen)



RA portier - Deuk(en)



Achterklep/deksel - Deuk(en)



Voertuig rondom - Hagelschade



Dak - Hagelschade

🔧 Geclaimde velden

€
0

Achterbumper / Kras(sen) /

€
0

Voorbumper / Kras(sen) /

€
0

RV velg / Kras(sen) /

€
0

RA velg / Kras(sen) /

€
0

RA portier / Deuk(en) /

€
0

Achterklep/deksel / Deuk(en) /

€
0

Voertuig rondom / Hagelschade /

€
0

Dak / Hagelschade /

€
0

⚙️ Extra opties



