



Merk:	Kia	Tellerstand (km):	49918
Model:	Rio	Aantal deuren:	5
Type:	1.0 100PK GT-Line	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	574634	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	4634	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	KNADE517AM6574634	Carrossievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	
1e reg. internat.:	12/08/2021	Vermogen (kw):	74
1e reg. NL:		Transmissie:	Handgeschakeld
Kleur:	Grijs <input checked="" type="checkbox"/> Metallic	Aantal versnellingen:	
Gewicht rijklaar (kg)(ka):		Cilinderinhoud(cc):	999
Gewicht (kg):		Aantal cilinders:	
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energie label:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

Opties

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dagrijverlichting | <input checked="" type="checkbox"/> Achteruitrijcamera | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren voor | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bochtverlichting (adaptief) | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. verwarmbare bestuurdersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mistlampen | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking | <input checked="" type="checkbox"/> El. verwarmbare passagiersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Start/stop systeem | <input checked="" type="checkbox"/> Reserwewiel (volwaardig) | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbekrachtiging | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Audiobediening op het stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voorstoelen in hoogte verstelbaar | <input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> DAB+ | <input checked="" type="checkbox"/> Verwarmbaar stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Rijbaanassistentie |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Radio | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels in carrosseriekleur | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (analoog) | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |
| <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> Keyless entry/start/stop | |

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	All weather	LM velg	/	Continental	7
Band LA	All weather	LM velg	/	Vredestein	5
Band RV	All weather	LM velg	/	Continental	5
Band RA	All weather	LM velg	/	Vredestein	5

Aanvullende informatie

Sleutels:	2	<input type="checkbox"/> Luxe steutel	<input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart	Onderhoudsboekje:	(serviceboekje (papier))	<input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
Bekleding soort:	Half stof/leder			<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	19/05/2024	<input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	49255	<input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling

Schades

Niet acceptabel

Schades

Acceptabel



LA velg - Kras(sen)



LV velg - Kras(sen)



Voorbumper - Kras(sen)



Achterbumper - Lakherstel



RA velg - Kras(sen)



RA portier - Kras(sen)



RV velg - Kras(sen)

Geclaimde velden

€ 0

LA velg / Kras(sen) / Spuiten

€ 0

LV velg / Kras(sen) /

€ 0

Voorbumper / Kras(sen) /

€ 0

Achterbumper / Lakherstel /

€ 0

RA velg / Kras(sen) /

€ 0




RA portier / Kras(sen) /

€ 0

RV velg / Kras(sen) /

€ 0

Extra opties





AUTOF[▲]CTOR
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE