



Merk:	Peugeot	Tellerstand (km):	52002
Model:	2008	Aantal deuren:	5
Type:	1.2 110PK Allure Aut	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	113262	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	3262	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	VF3CUHNPNKY113262	Carrossievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	
1e reg. internat.:	24/06/2019	Vermogen (kw):	81
1e reg. NL:		Transmissie:	Automaat
Kleur:	Zwart <input checked="" type="checkbox"/> Metallic	Aantal versnellingen:	
Gewicht rijklaar (kg)(ka):		Cilinderinhoud(cc):	1200
Gewicht (kg):		Aantal cilinders:	
Wielbasis (cm)(cm):		Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):		Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100...)		Energie label:	
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):		CO2 (g/km):	
Laadruimte (l):		Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):		APK vervaldatum:	

Opties

- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels in carrosseriekleur | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (analoog) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dagrijverlichting | <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie klein beeldscherm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Ruitenwisser achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bochtverlichting (adaptief) | <input checked="" type="checkbox"/> Achteruitrijcamera | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centrale deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mistlampen | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stuurbekrachtiging | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking | <input checked="" type="checkbox"/> Audiobediening op het stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voorstoelen in hoogte verstelbaar | <input checked="" type="checkbox"/> Reservevel (volwaardig) | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Rijbaanassistentie |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | <input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dakrail (zilver) | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Radio | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |
| <input checked="" type="checkbox"/> Halogeen koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control | |

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	/	Goodyear	5
Band LA	Zomerbanden	LM velg	/	Goodyear	5
Band RV	Zomerbanden	LM velg	/	Goodyear	5
Band RA	Zomerbanden	LM velg	/	Goodyear	4

Aanvullende informatie

Sleutels:	1 <input type="checkbox"/> Luxe steutel	<input type="checkbox"/> Instructieboekje	<input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart	Onderhoudsboekje:	(door universeel, serviceboekje (papier)) <input checked="" type="checkbox"/> Geur OK
Bekleding soort:	Half stof/leider		<input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	26/07/2021 <input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	21032 <input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur


- Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- Exterieur behandeling

Schades

Niet acceptabel

Schades

Acceptabel



Achterklep/deksel - Kras(sen)




RV velg - Kras(sen)



RA portier - Kras(sen)



LA scherm - Lakherstel



LA portier - Deuk(en)



LV portier - Kras(sen)



LV velg - Kras(sen)



LV scherm - Kras(sen)

Geclaimde velden

€ 0

Achterklep/deksel / Kras(sen) /

€ 0

RV velg / Kras(sen) /

€ 0

RA portier / Kras(sen) / Spuiten

€ 0

LA scherm / Lakherstel /

€ 0

LA portier / Deuk(en) /

€ 0

LV portier / Kras(sen) /

€ 0




LV velg / Kras(sen) /


€ 0

LV scherm / Kras(sen) /

€ 0

Extra opties





AUTOF▲CTOR
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE