



| | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| Merk: | Kia | Tellerstand (km): | 58690 |
| Model: | Niro | Aantal deuren: | 5 |
| Type: | 1.6 GDi Hybrid DynamicPlusLine | Voertuig lengte (cm): | |
| Kenteken: | L398SJ | Voertuig breedte (cm): | |
| Meldcode: | 8672 | Voertuig hoogte (cm): | |
| Chassisnummer: | KNACC81CGM5458672 | Carrossievorm: | |
| Autotype: | Personenauto | Aandrijving: | Voorzijde |
| 1e reg. internat.: | 02/08/2021 | Vermogen (kw): | 77 |
| 1e reg. NL: | 02/08/2021 | Transmissie: | Automaat |
| Kleur: | Zwart <input checked="" type="checkbox"/> Metallic | Aantal versnellingen: | 6 |
| Gewicht rijklaar (kg/(kg)): | 1490 | Cilinderinhoud(cc): | 1580 |
| Gewicht (kg): | 1390 | Aantal cilinders: | 4 |
| Wielbasis (cm)(cm): | 270 | Brandstofsoort: | Hybride (Electro/Benzine) non plug-in |
| Topsnelheid (km/h): | 162 | Tankinhoud: | |
| Gem. verbruik (stad) (l/100 km): | 3.4 | Euroklasse: | Euro 6 |
| Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km): | 4 | Energie label: | A |
| Gemiddeld verbruik (l/100 km): | 3.7 | Bijtellingsp. %: | |
| Acceleratie (s): | 11.5 | CO2 (g/km): | 86 |
| Laadruimte (l): | 1490 | Aantal assen: | 2 |
| Max. toelaatbaar gew. (kg): | 1930 | APK vervaldatum: | 02/08/2025 |

Opties

| | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> LM-velgen | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren achter | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen achter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lederen bekleding | <input checked="" type="checkbox"/> Parkeersensoren voor | <input checked="" type="checkbox"/> El. bedienbare ramen voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Digitaal dashboard | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (gelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. inklapbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dagrijverlichting | <input checked="" type="checkbox"/> Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | <input checked="" type="checkbox"/> El. verstelbare buitenspiegels |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtsensor | <input checked="" type="checkbox"/> Bagage afdekking | <input checked="" type="checkbox"/> El. verwarmbare bestuurdersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Reservevel (volwaardig) | <input checked="" type="checkbox"/> El. verwarmbare passagiersstoel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mistlampen | <input checked="" type="checkbox"/> Aansluiting USB | <input checked="" type="checkbox"/> Middenarmsteun voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Start/stop systeem | <input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Audiobediening op het stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multifunctioneel stuur | <input checked="" type="checkbox"/> DAB+ | <input checked="" type="checkbox"/> Lederen stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dakrail (zilver) | <input checked="" type="checkbox"/> Handsfree bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> Schakelflippers |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dakrail (zwart) | <input checked="" type="checkbox"/> Radio | <input checked="" type="checkbox"/> Verwarmbaar stuurwiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallic Lak | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control (adaptief) | <input checked="" type="checkbox"/> Rijbaanassistentie |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED koplampen | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control | <input checked="" type="checkbox"/> Voetgangersveiligheidssysteem |
| <input checked="" type="checkbox"/> LED achterlichten | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control | <input checked="" type="checkbox"/> Dode hoek assistentie |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buitenspiegels in carrosseriekleur | <input checked="" type="checkbox"/> Climate control (analog) | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Privacy glass | <input checked="" type="checkbox"/> Navigatie groot beeldscherm | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regensensor | <input checked="" type="checkbox"/> Keyless entry | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag(s) voor + zij + overige |
| <input checked="" type="checkbox"/> Achteruitrijcamera | <input checked="" type="checkbox"/> Keyless entry/start/stop | |

Banden

| Wielpositie: | Type banden: | Type wiel: | Afmeting banden: | Merk band: | Bandenprofiel (mm): |
|--------------|--------------|------------|------------------|------------|---------------------|
| Band LV | Zomerbanden | LM velg | / | Michelin | 4 |
| Band LA | Zomerbanden | LM velg | / | Michelin | 5 |
| Band RV | Zomerbanden | LM velg | / | Michelin | 4 |
| Band RA | Zomerbanden | LM velg | / | Michelin | 5 |

Aanvullende informatie

| | | | | |
|-------------------------|-------|---------------------------------------|---|---|
| Sleutels: | 2 | <input type="checkbox"/> Luxe steutel | <input type="checkbox"/> Instructieboekje | <input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt |
| Interieurkleur: | Zwart | Onderhoudsboekje: | (door universeel, serviceboekje (papier)) | <input checked="" type="checkbox"/> Geur OK |
| Bekleding soort: | Leder | | | <input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon) |
| Zitplaatsen: | 5 | Datum onderhoud: | 26/01/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen |
| Hoofdsteunen: | 5 | Laatste onderh. bij km(km): | 46692 | <input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen) |

Interieur en exterieur


Interieur behandeling (Interieur is schoon)

Exterieur behandeling

 Schades

 Niet acceptabel

 Schades

 Acceptabel



Achterbumper - Kras(sen)



Achterbumper - Deuk(en)

 Geclaimde velden

€
0

Achterbumper / Kras(sen) /

€
0

Achterbumper / Deuk(en) /

€
0

 Extra opties

